

2022年8月

お客様各位

岩見沢ガス株式会社

機器接続ガス栓の点検のお知らせ

日頃よりガス事業につきまして、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、ガスビルトインコンロに接続されている機器接続ガス栓について、空気抜き孔のビスがはずれる事象が確認されました。かつガス栓開閉つまみの位置を半開程度の状態でご使用した場合に微量のガス漏れに至る可能性が生じます。

尚、空気抜き孔のビスがはずれた場合でもガス栓の開閉つまみ位置が正しい状態ではガス漏れは発生しません。

以上の理由で、対象ガス栓の点検を行わせて頂くこととなりました。

下記日程にて点検を実施しますので、宜しく願いいたします。

記

点検日程： 2022年8月22日～ 2022年8月26日

※お客様より点検日程の希望がございましたら、ご相談下さい。

尚、対象のお客様にご連絡をさせて頂いておりますが、一部類似品で対象外のガス栓のお客様にもご連絡している場合があります。ガス栓の種類の確認にお伺いいたしますので、ご了承下さい。対象のガス栓は裏面を参照願います。

【点検実施について】

点検時間： 5～10分程度

点検方法： 機器接続ガス栓の安全確認及び説明

点検費用： お客様への費用請求はございません

点検に際してお客様には何かとご不便をお掛けしますが、ガスを安全に使用する為に、ご理解とご協力の程、宜しく願いいたします。


尚、何か不明な点が御座いましたら、当社までご連絡下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

裏面もあります

<該当品の見分け方>

該当品は、ガスコンロ下部の引出し型キャビネット内部でキッチン組み込みタイプのガスコンロに直接接続されている空気抜き孔付きのガス栓です。

ガス栓の開閉つまみが正しい位置（開）になっていること、ならびにガス栓の空気抜き孔のビス（ネジ式）がはずれていないことをご確認いただきますようお願いいたします。



※ 空気抜き孔のビス

[連絡先] 岩見沢市 2 条西 16 丁目 1
岩見沢ガス株式会社 工務部 鈴木
TEL 0126-22-2158
[URL:http://www.iwagas.co.jp/](http://www.iwagas.co.jp/)